

勁竹館廁所改善成果

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：廁間污水管線破裂，致污水侵蝕牆壁	說明：洗洞重新配管	說明：配管完成
 <div>2024年7月31日 星期三 12:34:23 N 23.521592° E 120.552525° ±9.03m CYO竹崎鄉竹崎村</div>	 <div>2024年8月17日 星期六 12:56:22 N 23.521339° E 120.552459° ±31.04m CYO竹崎鄉竹崎村</div>	
說明：既有壁磚老舊	說明：重貼壁磚	說明：明亮平順
		
說明：既有地磚老舊	說明：重貼地磚	說明：明亮整齊
		
說明：門扇阻礙通風採光	說明：拆除既有門扇	說明：改善通風及採光效果

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
 <p>2024年7月31日 星期三 12:31:56 N 23.521664°, E 120.552362° ±111.57m CYQ竹崎鄉竹崎村</p>		
說明：既有高水箱蹲便	說明：更新衛生設備	說明：新設省水蹲便
	 <p>2024年12月20日 星期五 14:24:22 N 23.521681°, E 120.552440° ±10.84m 嘉義縣竹崎鄉竹崎村</p>	
說明：既有淋浴設備老舊	說明：新設淋浴設備管路	說明：新設淋浴設備
 <p>2024年7月31日 星期三 12:31:32 N 23.521781°, E 120.552836° ±35.00m CYQ竹崎鄉竹崎村</p>		
說明：既有導擺底部過高，有妨礙個人隱私疑慮。	說明：拆除後放樣導擺位置	說明：雙色木紋導擺