

雅竹居廁所整修成果

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：廁所地坪高低差容易跌倒，且便器較高，易有隱私外洩情事。	說明：更新地坪	說明：整修後地坪平整，無突出之階梯，不易踢到跌倒。且從廁所門縫下方，看不到內部情形，減少隱私外洩。
		
說明：既有高水箱蹲便	說明：更新衛生設備	說明：新設省水蹲便
		
說明：既有淋浴設備老舊隔板發霉。	說明：新設淋浴設備管路	說明：新設淋浴設備

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：既有導擺老舊	說明：拆除後放樣導擺位置	說明：雙色木紋導擺
改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
 <p>2024年7月31日 星期三 12:47:44 N 23.521709°, E 120.553743° ±10.75m 嘉義縣竹崎鄉竹崎村</p>	 <p>2025年4月21日 星期一 13:40:06 N 23.521735°, E 120.553640° ±21.49m 嘉義縣竹崎鄉竹崎村</p>	 <p>2025年6月22日 星期四 15:06:51 N 23.521730°, E 120.553803° ±20.02m 嘉義縣竹崎鄉竹崎村</p>
說明：原廁間全都是蹲式便器，因曾有學生受傷或因無無障礙廁所，致學生如廁不便或無法住宿。	說明：新增無障礙廁所。	說明：新增無障礙廁所。
	 <p>2025年4月21日 星期一 15:07:54 N 23.521721°, E 120.553805° ±12.38m 嘉義縣竹崎鄉竹崎村</p>	
說明：管路破裂維修不易	說明：原有天花板整修。	說明：管路改為明管方便維修